

2011年8月11日

## 東日本大震災 FF ジョイント施工現場確認について

株式会社サンリツ

### 1. はじめに

平成23年3月11日に東日本大震災が発生しましたが、東北地方においてFFジョイントを採用頂いた施工場所が多数存在します。そのうちの一つである岩手県盛岡市内施設での現状から、本技術の施工現場を確認しました。また、同現場で従来工法(モルタル、ボンドによるベルマウス取り付け)の状態も確認できたので双方の比較も行いました。

### 2. 確認内容

FFジョイントでは部材の破損や接続部からの浸水は確認されなかった。

FFジョイントの現場写真は写真1～6参照

従来工法ではベルマウスの破損や浸水が確認された。

従来工法の現場写真は写真7～12参照

なお、今回の施工現場は3月11日に震度5強、4月7日に震度5弱が発生している。



写真1 FFジョイント1現場



写真2 FFジョイント1内部1



写真3 FFジョイント1内部3



写真4 FFジョイント1内部4



写真5 FFジョイント2現場



写真6 FFジョイント2内部



写真7 従来工法1現場



写真8 従来工法1内部1




写真9 従来工法1 内部2



写真10 従来工法1 内部3



写真11 従来工法2 現場



写真12 従来工法2 内部

### 3. 確認結果

今回確認した岩手県盛岡市内施設においては、FF ジョイントの施工箇所での部材の破損、接続部からの浸水はなかったので耐震性の効果があったと判断出来ます。一方、従来工法での施工箇所では、ベルマウスの破損、浸水(削孔部から浸水している)が発生しています。FF ジョイントの耐震性は従来工法より優れていると考えます。今後、別の場所についても追跡調査を行います。

以上